



Anlage Wärmealterung Ergänzung zu Gießharz epple 06855

Abbildung 1: Gewichtsverlust

(Prüfkörper 64 x 64 x 3 mm; Grenzwert 8 %)





Abbildung 2: Temperaturindex



Anmerkungen:

Alle Angaben erfolgen nach dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung liegen in Ihrem Verantwortungsbereich. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ä3